



Maxima Kustusz Kyrz Sp. J.

Ul. W. Kłockowskiego 11/15

80 – 180 Gdańsk

STATUT OBIEKTU

„Hala serwisowa Maxima Gdańsk Fosfory ul Chemików 4”

Obowiązuje od: 01.05.2021	
Opracował:  MAXIMA Sp. J. Kontroler Jakości <i>[Signature]</i> Filip Jarowicz data i podpis 01.05.2021	Zatwierdził:  MAXIMA Sp. J. Właściciel <i>[Signature]</i> Krzysztof Kusmsz data i podpis 01.05.2021

Spis treści

1. Lokalizacja obiektu	3
2. Dane teleadresowe operatora obiektu	3
3. Status obiektu.....	3
4. Przepustowość obiektu	3
5. Opis świadczonych usług w obiekcie.....	3
6. Zmiany właściwości technicznych i tymczasowe ograniczenia zdolności przepustowej	4
7. Informacje dodatkowe	4

1. Lokalizacja obiektu

Hala napraw lokomotyw Maxima Sp. J. zlokalizowana przy ulicy Chemików 4, 80-550 Gdańsk, jest to teren należący do zakładów Fosforowych należących do Grupy Azoty „Fosfory” Sp. z o.o.. Do hali napraw można dojechać od strony Autostrady A1 drogą krajową nr 89.

2. Dane teleadresowe operatora obiektu

Operatorem obiektu jest Maxima Kustusz Kyrzcz Spółka Jawna, ul. W. Kłockowskiego 11/15, 80 – 180 Gdańsk.

Dane kontaktowe:

- Tel.: +48 518 233 508
- E-mail: info@maxima-service.eu
- www.maxima-service.eu

3. Status obiektu

Na terenie hali napraw znajdują się tory własności oraz zarządzane przez Grupa Azoty „Fosfory Sp. z o.o”. Obiekt jest przeznaczony do udostępnienia przewoźnikom kolejowym na ich wniosek celem wykonania przeglądów i napraw pojazdów kolejowych przez pracowników firmy Maxima Kustusz Kyrzcz Sp. J.

4. Przepustowość obiektu

Przy aktualnym poziomie zatrudnienia wydajność stanowisk na hali napraw Maxima Sp. J. wynosi 20 w ciągu miesiąca.

5. Opis świadczonych usług w obiekcie

Obiekt jest punktem zaplecza technicznego i wraz ze stanowiskami technicznymi, instalacjami pomocniczymi jest miejscem świadczenia usług w zakresie napraw lokomotyw spalinowych oraz elektrycznych na podstawie DSU jak i innej dokumentacji technicznej przekazywanej przez zlecniodawców, przewoźników.

W obiekcie wykonywane są następujące usługi:

- Naprawy bieżące i awaryjne lokomotyw spalinowych i elektrycznych;

MAXIMA KUSTUSZ KYRCZ SPÓŁKA JAWNA ul. Wacława Kłockowskiego 11/15, 80-180 Gdańsk NIP 583-30-76-923, REGON 220847192, SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000334518. www.maxima-service.eu



- Przeglądy lokomotyw spalinowych i elektrycznych poziomu P1-P2;
- Naprawy i regeneracje podzespołów lokomotyw;

Przeglądy jak i naprawy wykonywane są tylko i wyłącznie przez pracowników firmy Maxima Sp. J.

6. Zmiany właściwości technicznych i tymczasowe ograniczenia zdolności przepustowej

Operator przewiduje wystąpienie tymczasowych ograniczeń zdolności przepustowej obiektu, które mogą wpływać na jego eksploatację. Ograniczenia mogą wystąpić w związku z pracami torowymi związanymi z utrzymaniem bocznicy w odpowiednim stanie technicznym (w tym roboty awaryjne infrastruktury torowej), jak również pracami związanymi z usuwaniem awarii urządzeń technicznych i instalacji pomocniczych oraz infrastruktury nie należącej do Maxima Kustusz Kyrzcz Sp. J., ale związanej z wjazdem do obiektu lub innymi pracami związanymi z utrzymaniem obiektu.

7. Informacje dodatkowe

Dostęp do obiektu jest możliwy w dni robocze w godz. 7:00 do 15:00. Po uzgodnieniu z Maxima Kustusz Kyrzcz Sp. J. możliwe jest podstawienie pojazdów kolejowych na bocznice w innych godzinach oraz w inne dni niż robocze.